

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия **09.07.2026** Отметка ОТК _____

E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 5-77-78, 5-79-20.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,


ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ЕАЭС NRU Д-RU.РА01.В.40305/21



Изделие: Серия Сицилия Комод большой



Ш.1920 Г. 400 В. 910

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстильного материала при сборке. Сборку производите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить по позициям.

К детали (1) прикрутить опоры (27,28) (см.рис) саморезами (32 и 33). В детали (2,3,4,5,6,8) установить стяжки эксцентрикивые (34). В детали (3,4,5,6,9) вбить шканты (36) и вкрутить штоки эксцентриков (34). Прикрутить ответные планки петель (29) к деталям (5,6) и к детали (12) ответные планки петель (30) евровинтами (22).

В горизонтальном положении: соединить детали (4,5) с деталями (2) затянуть эксцентрики (34). К деталям (2) присоединить деталь (4) затянуть эксцентрики (34). Деталь (3) присоединить к детали (4) к ней же деталь (8) затянуть эксцентрики (34). Деталь (6) присоединить к детали (3) затянуть эксцентрики (34). К детали (4) присоединить фальшпанель (12) затянуть эксцентрики (34). Прикрутить деталь (1) еврошурупами (23) к деталям (4,5,6,7,8). Присоединить деталь (9) к деталям (4,5,6,7,12) затянуть эксцентрики (34). Проверив равенство диагоналей, прибить стенки задние (13) гвоздями (21) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в открытых местах соединения ЛДВП использовать соединитель (15) к детали (3) прибить гвоздями (21) через шайбу декоративную (35).


В вертикальном положении: навесить створки предварительно прикрутив петли (29 и 30) к створкам (10 и 11) соответственно, саморезами (32). Прикрутить ручки (31) винтами (20) через шайбу декоративную (35). Навесить створки на комод, отрегулировать петли (29,30).

После полной сборки и установки приклеить к торцам деталей (5,6,7) профиль (14). На видимый крепеж установить заглушки (24,25).

Комплектовочная ведомость на щитовые детали.

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак
1	Стенка нижняя	1918x400	1	3	9	Стенка верхняя	1918x400	1	3
2	Полка левая	916x381	2	4	10	Створка боковая	690x416	2	5
3	Полка правая	916x381	1	4	11	Створка средняя	690x416	2	5
4	Перегородка	696x381	1	4	12	Фальшпанель	696x166	1	4
5	Стенка левая	696x381	1	4	13	Стенка задняя	361x1908	2	3
6	Стенка правая	696x381	1	4	14	Профиль	696	2	3
7	Стойка боковая	365x696	2	3	15	Соединитель	918	1	3
8	Перегородка малая	340x381	1	3					

Схема присадки опор (28)



Комплектовочная ведомость фурнитуры. (упак. №1-5)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
20	Винт M4x20		8	29	Петля вкладная		4
21	Гвоздь 2x20		50	30	Петля контурная		4
22	Евровинт		16	31	Ручка-скоба FS 184 160 четн.мат. №9		4
23	Еврошуруп		12	32	Саморез 4x16		20
24	Заглушка еврошурупа		12	33	Саморез 4,2x16 с п/ш		16
25	Заглушка эксцентрика		22	34	Стяжка эксцентриковая		22
26	Ключ еврошурупа		1	35	Шайба декоративная		15
27	Опора 180мм (уп-ка 2-5)		1	36	Шкант 8x30		28
28	Опора метал.гнутая (уп-ка 2-5)		2				

Схема сборки. Сицилия Комод большой

