

Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30° С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша.

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

- не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрасов;
- не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
- не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40° С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия.

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели.

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия **09.07.2026** Отметка ОТК _____

Е-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,

Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 5-77-78, 5-79-20.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,


ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77



ЕАЭС NRU Д-РУ.РА01.В.40305/21



Изделие: Серия Сицилия Шкаф 3-х ств.



Ш.1530 Г. 600 В. 2150

**Свидетельство о приемке, правила эксплуатации,
сборки, установки. Гарантийные обязательства.**

Указания по сборке.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жёсткой поверхности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить по позициям.

К деталям (10,11) прибить опоры (38) гвоздями (31), установить эксцентрики (44), вбить шканты (46), вкрутить штоки эксцентриков (44) и соединить детали. К детали (1) прикрутить ответные планки петель (40) а к деталям (7) ответный планки петель (39) евровинтами (32). В детали (1,2,3) вбить шканты (46), вкрутить штоки эксцентриков (44). В детали (4,5,6) установить стяжки эксцентриковые (44).

В горизонтальном положении детали (6) соединить с деталями (1,2) затянуть эксцентрики (44). Детали (5) соединить с деталями (1,3) затянуть эксцентрики (44). Детали (4,9) соединить с деталями (1,2,3,7) еврошурупами (33). Детали (7) дополнительно привернуть саморезами (43) к деталям (2,3). Присоединить подиум из цоколей (10,11) к детали (4) затянуть эксцентрики (44). Проверив равенство диагоналей, прибить стенки задние (12,13) гвоздями (31) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в местах соединения ЛДВП к деталям (1,5,6) дополнительно прибить гвозди (31) через шайбу декоративную (45), в открытых местах соединения ЛДВП использовать соединители (16,17).

Установить шкаф в вертикальное положение. Прикрутить штангодержатели (47) саморезами (42) у становить штангу (15), в деталь (9) вбить полкодержатель (48) для фиксации створок (8). Навесить створки (8), предварительно установив петли (39,40) на саморезы (42) и ручки (41) винтами (30) через шайбу (45). Наклеить профиль (14). На видимый крепеж установить заглушки (34,35,36)

После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (39,40).

Комплектовочная ведомость на щитовые детали.

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак	№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак
1	Перегородка	2018x581	1	3	10	Цоколь	100x1431	2	4
2	Стенка левая	565x2018	1	2	11	Цоколь малый	100x488	2	4
3	Стенка правая	565x2018	1	2	12	Стенка задняя	2046x516	1	2
4	Стенка нижняя	1511x600	1	4	13	Стенка задняя	2046x492	2	2
5	Полка большая	962x506	2	3	14	Профиль	2018	2	2
6	Полка	495x506	4	3	15	Штанга металлическая	955	1	3
7	Планка	2018x74	2	3	16	Соединитель	1386	1	3
8	Створка	2012x476	3	5	17	Соединитель	300	2	3
9	Стенка верхняя	1511x600	1	4					

Комплектовочная ведомость фурнитуры. (упак. №1)

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
30	Винт M4x20		6	39	Петля вкладная		10
31	Гвоздь 2x20		66	40	Петля накладная		5
32	Евровинт		30	41	Ручка-скоба FS 184 160 черн.мат. №9		3
33	Еврошуруп		16	42	Саморез 4x16		34
34	Заглушка еврошурупа		8+8	43	Саморез 4x30		4
35	Заглушка эксцентрика		12+24	44	Стяжка эксцентриковая		36
36	Заглушка самоклеящаяся		4	45	Шайба декоративная		20
37	Ключ еврошурупа		1	46	Шкант 8x30		42
38	Опора пластик		8	47	Штангодержатель		2
				48	Полкодержатель (силикон)		2

Схема сборки. Сицилия Шкаф 3-х ств.

